


**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI****DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE - AMBIENTALE****COMUNE DI LAMA MOCOONO  
LOCALITA' PIANORSO****SCHEDA NR. 16****TOPONOMASTICA:**MULINO DI CORAMINO**LOCALITA', VIA E NR. CIVICO:**PIANORSO, VIA MULINO DI CORAMINO N°1-2**NUMERO DI MANUFATTI EDILIZI:**3**TIPOLOGIA INSEDIATIVA:**MANUFATTI ED EDIFICI IDRAULICI MINORI CONGRUA       INCONGRUA

Localizzazione - CTR 1:5000

**CARATTERI DELLE COSTRUZIONI**

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
RIF. CATASTALI	2	2						
FG. MAPP	327	326						
TIPOLOGIA	AR	FT	ES					
USO IN ATTO	NU	NU	NU					
STATO DI CONSERVAZIONE	MO	MO	DO					
MATERIALI PREVALENTI	EL	EL	EL					
ELEMENTI DI PREGIO	SE, CO	/	SE, PO, CO					
VINCOLI DI LEGGE								
TIPO DI PROPRIETA'	PR	PR	PR					

**CARATTERISTICHE STORICHE - TESTIMONIALI - AMBIENTALI**

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
VALUTAZIONE DI SINTESI	D	E	C					

**CATEGORIE D'INTERVENTO E DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI**

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
CATEGORIA D'INTERVENTO	RRC C	/	RRC B					
DESTINAZIONE D'USO COMPATIBILI	RU, AR, PE, VE, AT, RA, AG	/	RU, AR, PE, VE, AT, RA, AP, EQ, AG					

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**

**DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE - AMBIENTALE**

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO  
LOCALITA' PIANORSO**

**SCHEDA NR. 16**

**EPOCA DI COSTRUZIONE:**

Il nucleo risale probabilmente al XVIII-XIX secolo. E' censito nella carta idrografica d'Italia del 1888.

**NOTE DESCRITTIVE:**

Tutte le costruzioni presentano un paramento murario in elementi lapidei.

La u.e. n. 1, alla quale si accede tramite una piccola scala esterna, mostra luci riquadrate in arenaria.

La u.e. n. 2 è un fienile privo di elementi di pregio.

La u.e. n. 3 presenta un ingresso costituito da una larga scala esterna coperta da un piccolo portico aperto su tre lati e sostenuto da pilastri di sasso, che porta ad un ingresso architravato in pietra con gradino inferiore scolpito. Come segno dell'attività di mulino non resta che il mozzo della pala che fuoriesce dalla parete.

**CARATTERI AMBIENTALI:**

Il nucleo e' sito a pochi metri dal torrente Rossenna; si nota ancora il condotto che portava l'acqua e il bacino che la conteneva prima di scorrere verso la pala.

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**

**DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE - AMBIENTALE**

**COMUNE DI LAMA MOCOGLNO  
LOCALITA' PIANORSO**

**SCHEDA NR. 16**



**UNITA' EDILIZIA NR. 1**



**UNITA' EDILIZIE NR. 1-2**



**UNITA' EDILIZIE NR. 1-2**



**UNITA' EDILIZIA NR. 1**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**

**DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE - AMBIENTALE**

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO  
LOCALITA' PIANORSO**

**SCHEDA NR. 16**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**