

PSC e RUE

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE****COMUNE DI LAMA MOCOGNO
LOCALITA' MONTECERRETO****SCHEMA NR. 28****TOPONOMASTICA:**

PIANELLI

LOCALITA', VIA E NR. CIVICO:

MONTECERRETO

NUMERO DI MANUFATTI EDILIZI:


8

TIPOLOGIA INSEDIATIVA:NUCLEO EDILIZIO RURALE AD ELEMENTI
SEPARATI

CONGRUA



INCONGRUA



Localizzazione - CTR 1:5000

CARATTERI DELLE COSTRUZIONI

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
RIF. CATASTALI	8	8	8	8	8	8	8	8
FG.	160	152	151	145/148 148/150	145/148 148/150	129/133 136	599	122
MAPP								
TIPOLOGIA	UR	AR	SA	CP	AR	AR, SA	SA	D
USO IN ATTO	RC	RA	DM	NU	RC	ET	DM	NU
STATO DI CONSERVAZIONE	BO	BM	MO	DO	BM	MO	MO	CR
MATERIALI PREVALENTI	LC	LC, EL	EL	EL	EL, LC	EL	SM	EL
ELEMENTI DI PREGIO	/	/	/	P, CO, SE	/	/	/	/
VINCOLI DI LEGGE								
TIPO DI PROPRIETA'	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR

CARATTERISTICHE STORICHE – TESTIMONIALI – AMBIENTALI

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
VALUTAZIONE DI SINTESI	E	E	E	C	E	E	E	E

CATEGORIE D'INTERVENTO E DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
CATEGORIA D'INTERVENTO	/	/	/	RRC B	/	/	/	/
DESTINAZIONE D'USO COMPATIBILI	/	/	/	RU, AR, PE, VE, AT, RA, AG	/	/	/	/

PSC e RUE

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI

DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO
LOCALITA' MONTECERRETO**

SCHEDA NR. 28

EPOCA DI COSTRUZIONE:

Il nucleo risale probabilmente al XIX secolo.

NOTE DESCRITTIVE:

Le u.e. n. 1-2-3 hanno subito interventi recenti, con superfetazioni di servizio.

La u.e. n. 4 è un edificio, che oltre ad un bel paramento murario in elementi lapidei faccia a vista e all'antica copertura in piane, presenta anche un portone scolpito con arco a tutto sesto, finestre riquadrate in arenaria regolari e simmetriche e una scala esterna in sasso (ormai degradata).

La u.e. n. 5, in aderenza alla precedente, è stata oggetto di un recente recupero per funzioni abitative.

La u.e. n. 6 presenta paramento murario in elementi lapidei di diverso taglio e copertura in marsigliesi.

La u.e. n. 7 è un capannone in lamiera,

La u.e. n. 8 è un edificio in stato di crollo ormai circondato da vegetazione arbustiva e piante che ne compromettono ulteriormente la stabilità.

CARATTERI AMBIENTALI:

Il nucleo è posto in una zona interessata da frane.

PSC e RUE

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI

DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE

**COMUNE DI LAMA MOCOIGNO
LOCALITA' MONTECERRETO**

SCHEDA NR. 28



UNITA' EDILIZIA NR. 1



UNITA' EDILIZIE NR. 2-3



UNITA' EDILIZIE NR. 2-3-4-5



UNITA' EDILIZIA NR. 4



UNITA' EDILIZIA NR. 4



UNITA' EDILIZIA NR. 6

PSC e RUE

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI

DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE

**COMUNE DI LAMA MOCOONO
LOCALITA' MONTECERRETO**

SCHEDA NR. 28



UNITA' EDILIZIA NR. 6



UNITA' EDILIZIA NR. 3-7



UNITA' EDILIZIA NR. 8